

蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

一、基本情况

企业名称: 蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司

详细地址: 蕉岭县文福镇长隆村

法定代表人: 关全发 电话: 7522316 邮编: 514162

企业现场负责人: 李军 电话: 13825973856 职务: 主任

企业类型: ☒ 国控重点污染源 ☐ 省控重点污染源 ☐ 其它

二、生产情况

☐ 未生产 ☐ 试生产 ☐ 部分生产 ☒ 正常生产 ☐ 限期治理
☐ 停产 ☐ 季节性停产 ☐ 关闭

三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况

是否有未经环评审批的项目: ☒ 否 ☐ 是 审批文号: 环审(2002)313号

是否执行环保“三同时”: ☒ 是 ☐ 否

是否有未经环保验收投产情况: ☒ 否 ☐ 是 审批文号: 环审(2004)309号

四、污染治理设施运行情况

五、主要污染物排放情况

主要污染物名称及排放浓度: 粉尘 1.2mg/m³

主要污染物名称及排放浓度: 二氧化硫 0.01mg/m³

主要污染物名称及排放浓度: 氮氧化物 0.01mg/m³

主要污染物名称及排放浓度: 烟尘 0.01mg/m³

自动监控设施验收情况：验收文号：海市环字（2010）217号

		八、是否有其他补充情况	
		☒ 无 ☐ 有	

☒无 ☐有

1 做好冬米排泥设施 在线监控系统

